



PORR a.s., Oblast Čechy - Střed/Provoz východ
Pražská třída 686/13, 500 04 Hradec Králové
Sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Obec Starý Bydžov
k rukám Ing. Vladimír Kalugin, starosta
Starý Bydžov 13
503 57 Starý Bydžov

Vaše značka: KSSLK/8405/2021
Váš dopis ze dne: 25.09.2023
Naše značka: AP/2023/017
Náš dopis:
Jméno: Adam Příbyl, DiS.
Telefon: +420 267 226 102
Mobil: +420 725 573 511
Email: adam.pribyl@porr.cz

Hradec Králové, 04.10.2023

Věc: Výstavba společné stezky pro cyklisty a pěší Starý Bydžov - Nový Bydžov - „Vyjádření k reklamaci stavby“

Vážený pane,

Dopisem ze dne 25.09.2023 „Výstavba společné stezky pro cyklisty a pěší Starý Bydžov- Nový Bydžov, Reklamace vady díla v úseku 0,00 - 0,300 km“, jakožto zástupce investora stavby, uplatňujete na výše uvedené stavbě zjištěné vady, které je nutné v probíhající záruční lhůtě odstranit.

Jedná se o následující vadu:

- 1) Podélné trhliny podél obrubníku i v ploše cyklostezky

Vyjádření k předmětným vadám, vadě:

- 1) Zhotovitel reklamaci díla uplatněnou objednatel dopisem ze dne 25.09.2023 „odmítá“.
- 2) Zhotovitel provedl dílo dle platné projektové dokumentace v celém úseku nové cyklostezky. Reklamované vady (podélné trhliny) se nachází pouze v úseku cca 0,000-0,200, v místech zářezu resp. odřezu původního terénu. Úsek cca 0,200-1,535, který vede v mírném násypu, je bez závad. Prováděné práce v celé trase spočívaly především v sanaci resp. úpravě AZ a zhotovení konstrukčních vrstev stejným postupem v celém úseku cyklostezky. Zhotovitel se domnívá, že příčina vzniklých vad spočívá v geotechnických poměrech níže od úrovně pod upravenou AZ a výraznými klimatickými výkyvy, které způsobují objemové změny zemín. Kvalita díla byla prokázána zkouškami, které jsou vyhodnoceny v předané SZZ o kvalitě díla.
- 3) Zhotovitel, v rámci zachování dobrých vztahů a ochrany stávajícího stavu, na své náklady provede utěsnění podélných trhlin asfaltovou záplavkou před zimním obdobím.
- 4) Zhotovitel bude přes zimní období sledovat vývoj poruch geodetickým měřením a provede geotechnický průzkum.

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
Strašnice, 100 00 Praha 10
Tel. +420 267 226 111
Fax +420 267 226 801
porras@porr.cz
porr.cz

Sídlo: Dubečská 3238/36
Strašnice, 100 00 Praha 10
OR u MS v Praze, Oddíl B, Vložka 1006
IČO 43005560, DIČ CZ43005560

Raiffeisenbank a.s.
IBAN CZ975500001091107720
BIC R7RCC7PP

Název souboru
017_Odpověď_na_
reklamaci_Starý_B
ydžov

- 5) Současný stav cyklostezky resp. díla nebrání jeho užívání a bezpečnému provozu.
- 6) Objednatel a zhotovitel se dohodli na společném jednání po uplynutí zimního období, kdy posoudí nashromážděné údaje resp. stav cyklostezky po zimním období a dohodnou další postup.

Přílohy:
bez příloh

S pozdravem

Adam Příbyl, DiS.
Vedoucí provozu východ


PORR a.s.

-169-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560